

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов водоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения за 2019 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Сооружение магистраль №2 трубопровода холодной воды	1,14	54,34	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения: от пеногенераторной в сторону очистных сооружений (участок №1), d 108мм-213м.п.	пенополиуретановая скорлупа	Ду 108мм-231м.п.	1 556,51	№293 от 27.05.2019г. ООО "Стройинком"
2	Сооружение магистраль №2 трубопровода холодной воды	1,14	54,34	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения: от пеногенераторной в сторону очистных сооружений (участок №2), d 108-70м.п.;	пенополиуретановая скорлупа	Ду 108мм-70м.п.	543,84	№293 от 27.05.2019г. ООО "Стройинком"
3	Сооружение водовод №3 магистральные сети холодной воды	1,86	54,34	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения: в районе ж/д Щорса 29 до ж/д Линейная 23а, d-159мм	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	Ду 159мм - 155м	1 677,24	№345 от 04.06.2019г. ООО "Полис"

Начальник ТО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Джурев И.И.

Заместитель генерального Директора

Главный инженер

Черкасов А.Г.