

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов теплоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2019 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км *	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №13	0,361	53,7	Капитальный ремонт трубопровода теплосети в районе Щорса 29 до Линейная 23а Ду 273 мм, Ду 219 мм - 1этап	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	Ду 273мм-112м, Ду 219 мм - 198м	3 216,54	№293 от 27.05.2019г. ООО "Стройинком"
2	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №14	0,361	53,7	Капитальный ремонт трубопровода теплосети в районе Щорса 29 до Линейная 23а, Ду 219 мм - 2 этап	Предизолированная труба в пенополиуретановой изоляции	Ду 219мм-40м	278,42	№293 от 27.05.2019г. ООО "Стройинком"

* в 2-х трубном исчислении

Начальник ТО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Заместитель генерального Директора

Джурраев И.И.

Главный инженер

Черкасов А.Г.