

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов теплоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км*	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №5	1,094	53,1	Капитальный ремонт трубопровода теплосети от гильзы в районе спортивной школы им. Кизима до магистрального трубопровода в районе ж\б моста по ул. Горького Ду 326 мм- 62,62 м.п.	минеральная вата	Ду 326 мм- 62,62 м.п.	980,36	№46 от 10.03.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"
2	Магистраль №5 распределительные сети трубопровода теплосети №7	1,053	53,1	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения: от вводного коллектора Островского 8 "А" до ж/Д ул. Островского 8в;	пенополиуретановая скорлупа, минеральная вата	Ду 159 мм- 104 м.п., Ду- 133 мм- 78 м.п., Ду 108 мм- 32 м.п.	3 541,87	№46 от 10.03.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"

* в 2-х трубном исчислении

Начальник ТО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

Джураев И.И.

Заместитель главного инженера

Тарасова Т.М.